



### Mise à niveau du panneau de lubrification des scies pour une efficacité optimale

Il y a plusieurs raisons de considérer la nouvelle mise à niveau du panneau de lubrification des scies.

#### Nous avons:




redessiné le système de contrôle de l'eau pour une efficacité maximale



ajouté plusieurs écrans d'interface utilisateur pour faciliter le fonctionnement et les réglages



réorganisé le système d'alarme pour faciliter le dépannage et la maintenance



#### Caractéristiques techniques

# Nouvelle interface conviviale pour:

- Définir des exigences précises en matière de débit d'eau (pour un débit faible ou élevé) dans chaque zone
- Configurer les alarmes pour chaque zone de lubrification

## Rendement amélioré:

- Nouveau contrôle analogique du débit d'eau
- Système de pression d'eau amélioré
- Précision rehaussée réduisant la consommation d'eau (moins d'eau dans la sciure ou sur le sol)

# Dépannage et maintenance plus faciles :

- Plus grand nombre d'alarmes
- Alarmes organisées par section de lubrification

Pour demander un devis pour la mise à niveau de votre panneau de lubrification des scies, contactez votre représentant des ventes de Comact.